

Parâmetros célula 25

terça-feira, 7 de outubro de 2014 06:02

<- (seta para esquerda)
Diagnost-versao-monitor diag.-
X009F-1 porta
X80/4-1 Sensor

Como referenciar eixos

Parâmetros

N11 referenciar eixos
N12 compensação de folga em G0
N13 compensação de folga em G1
M5 ajuste de home 2 troca de ferramenta
M6 ajuste de home 3 troca de ferramenta
M8 fim de curso +
M9 fim de curso -
SP7 ajuste de M19
SP38 ajuste do PLG

N11	Parâmetro de ajuste de zeramento dos eixos
N12	Parâmetro de compensação de folga em G00
N13	Parâmetro de compensação de folga em G01
M5	Parâmetro de ajuste do home 2 (troca de ferramenta)
M6	Parâmetro de ajuste dp home 3 (troca de ferramenta)
M8	Parâmetro de fim de curso (lado +)
M9	Parâmetro de fim de curso (lado -)
SP7	Parâmetro de ajuste do M19
SP38	Parâmetro de ajuste do PLG(para desabilitar coloque

M8- PARAMETRO / PARAMETRO M8 / AVANÇO
" / " / TEMPO