

Problema:

Alarme FANUC 975 BUS ERROR.

Causa:

Este alarme é relacionado a falha de comunicação entre o módulo CNC e os cartões de comunicação dos eixos.

Ação:

Este alarme é relacionado a falha de comunicação entre a placa mãe e os cartões de comunicação dos eixos.

1. Resetar o CNC;
2. Caso ocorra novamente a falha, substituir o módulo CNC.