



Problema:

Alarme 5009 ** RAM ERROR (MAIN-LOC1).

Causa:

Superaquecimento no interior do painel. Processador da placa mãe com superaquecimento. Se não existir nenhum cooler ruim e o painel estiver com uma temperatura aceitável o problema pode ser no funcionamento do processador da placa mãe, realizar a troca da placa.

Ação:

1. Verificar o correto funcionamento dos COLLERS do painel;
2. Melhorar o resfriamento do painel;
3. Realizar a troca da placa mãe (existe uma placa reserva no armário da manutenção).